

ICS 79.120.99  
B 97



# 中华人民共和国林业行业标准

LY/T 3080—2018

## 竹片割切机

Splitting machine for bamboo slice

2018-12-29 发布

2019-05-01 实施

国家林业和草原局 发布

## 前　　言

本标准按照 GB/T 1.1—2009 给出的规则起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别这些专利的责任。

本标准由全国人造板机械标准化技术委员会(SAC/TC 66)提出并归口。

本标准起草单位:安吉德迈竹木机械有限公司、北京林业大学、安吉金通机械厂。

本标准主要起草人:马明海、李黎、施胡平、翁勤、刘红光。

# 竹片剖切机

## 1 范围

本标准规定了竹片剖切机的主参数、要求、检验规则和标志、包装、运输及贮存。

本标准适用于以竹条为坯料,对竹条进行宽度尺寸加工、去除竹节和竹隔,沿竹条纵向单刀剖切加工一定厚度竹片的竹片剖切机(以下简称剖切机)。

## 2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T 191 包装储运图示标志

GB 5226.1 机械安全 机械电气设备 第1部分:通用技术条件

GB/T 13306 标牌

GB/T 13384 机电产品包装通用技术条件

GB/T 18262 人造板机械 通用技术条件

GB/T 18514 人造板机械安全通则

JB/T 9953 木工机床 噪声声(压)级测量方法

## 3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

### 3.1

**竹条 bamboo strip**

劈刀沿原竹纵向劈分出的竹条。


### 3.2

**竹片 bamboo slice**

去除竹条表面的竹节和竹隔,加工确定宽度尺寸,单刃刀沿竹条纵向加工出的、具有一定宽度、厚度的薄片。

## 4 简图

剖切机简图如图1所示。



说明：

1—工作台；

2—定宽铣刀刀轴；

3—压紧进料轮；

4—剖切刀；

5—下进料轮；

6—上、下水平铣刀刀轴；

7—进料轮侧板。

注：简图不限制具体结构形式。

图 1 剖切机简图

## 5 主参数

剖切机主参数为加工竹片的厚度，第二主参数为加工竹片的最大宽度，应符合表 1 和表 2 的规定。

表 1 主参数

单位为毫米

加工竹片厚度	1~5
--------	-----

表 2 第二主参数

单位为毫米

加工竹片最大宽度	30
----------	----

## 6 要求

### 6.1 一般要求

6.1.1 剖切机的制造与验收，除应符合本标准的规定外，还应符合 GB/T 18262 的规定。

6.1.2 所有外购配套件应符合相应产品标准的规定,应有合格证明,并应与剖切机同时进行试验。

6.1.3 电气设备应符合 GB 5226.1 的规定。

6.1.4 安全防护要求应符合 GB/T 18514 的规定。

6.1.5 定宽铣刀刀轴和上下水平刀轴、进料机构外露旋转件,应设置安全防护罩,防护罩上应清晰地标明旋转方向。铣刀应设有与加工宽度相适应的可调防护罩,防护罩应易于排屑。

6.1.6 机体应接地保护。电器装置与机体之间的绝缘电阻应大于  $1\text{ M}\Omega$ 。电控箱门开启时,主电源应断开。

6.1.7 操作台上应设置紧急停车按钮,操作台和机体上应有安全提示标志。

## 6.2 几何精度

6.2.1 在几何精度检验前应将剖切机自然调平。用水平仪检测工作台,其纵向和横向的读数不应超过  $1\ 000 : 0.50$ 。

6.2.2 采用其他检验方法时,其检验精度不应低于本标准规定检验方法的精度。

6.2.3 几何精度检验应符合表 3 的规定。


表 3 几何精度

单位为毫米

序号	检验项目	检测示意图	检验方法	检验工具	允差
G1	定宽铣刀刀轴径向圆跳动		指示器置于工作台面上,指示器测头触及刀轴外表面,旋转刀轴,指示器读数的最大差值为测定值	带测量架的指示器	0.04
G2	下进料轮面纵向直线度		平尺置于下进料轮面上,用塞尺测量工作台面与平尺的间隙,其最大间隙为测定值	平尺 塞尺	$1\ 000 : 1.00$
G3	水平铣刀刀轴径向圆跳动		指示器置于工作台面上,指示器测头触及刀轴外表面,旋转刀轴,指示器读数的最大差值为测定值	带测量架的指示器	0.04
G4	进料轮侧板直线度		平尺置于进料轮侧板面上,用塞尺测量侧板面与平尺的间隙,其最大间隙为测定值	平尺 塞尺	$1\ 000 : 1.00$
G5	剖切刀前 3 组下进料轮纵向的平面度		平尺置于下进料轮面上,用塞尺测量工作台面与平尺的间隙,其最大间隙为测定值	平尺 塞尺	$1\ 00 : 0.05$

表 3 (续)

单位为毫米

序号	检验项目	检测示意图	检验方法	检验工具	允差
G6	剖切刀前上、下进料轮径向圆跳动		指示器置于工作台面上,指示器测头触及进料轮外表面,旋转进料轮,指示器读数的最大差值为测定值	带测量架的指示器	0.05

### 6.3 工作精度


6.3.1 工作精度检验应在几何精度检验后进行。

6.3.2 原料为新鲜竹条,距竹条前端 50 mm 内无竹节。

6.3.3 工作精度应符合表 4 的规定。

表 4 工作精度

单位为毫米

序号	检验项目	检测示意图	检验方法	检验工具	允差
P1	竹片厚度偏差		加工长度为 1 000 mm 的竹条,用游标卡尺测量竹片长度方向均布 5 点的厚度(避开竹节),所测值与设定厚度的最大差值为竹片厚度偏差值	游标卡尺	±0.3

### 6.4 空运转试验

空运转时间不应少于 2 h,启动、停机次数不少于 5 次,应符合下列规定:

- a) 进料机构运转正常;
- b) 下进料轮和压紧进料轮的运动应协调、稳定、安全保护装置应可靠;
- c) 各刀轴运行时无异常声响,按 JB/T 9953 规定方法进行噪音声压检测,空运转噪声声(压)级不应大于 85 dB(A);
- d) 各紧固件联结牢固,无松动。

### 6.5 负荷试验

6.5.1 负荷试验应在几何精度检验、空运转试验合格后进行,时间不应少于 2 h,可在用户处进行。

6.5.2 负荷试验应检验下列各项:

- a) 各机构应工作正常,运转平稳、可靠、不应有异常声响和振动;
- b) 测量各电机的负载电流,其测定值不应超过电机的额定值;
- c) 电器执行元件动作应灵敏、可靠,电气系统工作正常;

- d) 各运动部件的温升稳定后,测量主轴轴承处的温度和温升,最高温度不应大于 70 ℃,温升不应大于 40 ℃。

6.5.3 在已加工好的竹片中任意抽取 5 组(每组 10 片),按 6.3.3 测量各竹片厚度尺寸偏差值,每组竹片中超差的竹片数量不应大于 1 片。

## 7 检验规则

### 7.1 出厂检验

- 7.1.1 每台剖切机出厂前应进行出厂检验。  
7.1.2 出厂检验应包括 6.1、6.2、6.4 和 6.5 各项。  
7.1.3 只有出厂检验项目全部合格,才能判定出厂检验合格。

### 7.2 型式检验

- 7.2.1 有下列情况之一时,应进行型式检验:  
a) 新产品或老产品转厂生产的试制定型鉴定;  
b) 正式生产后,如结构、材料、工艺有较大改变,可能影响产品性能;  
c) 产品长期停产后,恢复生产;  
d) 出厂检验结果与上次型式检验有较大差异;  
e) 国家质量监督机构提出型式检验要求。
- 7.2.2 型式试验应包括第 6 章的全部内容。
- 7.2.3 只有型式检验项目全部合格,才能判定型式检验合格。

## 8 标志、包装、运输及贮存

- 8.1 标牌应符合 GB/T 13306 的规定。  
8.2 标志、包装应符合 GB/T 191 和 GB/T 13384 的规定。  
8.3 剖切机应贮存在干燥、无腐蚀性液体或气体的场所,加工表面应进行防锈处理。  
8.4 随机文件应包括产品合格证、产品使用说明书及装箱单等。
-